

Erledigt

HP Probook 8470 Sierra installieren

Beitrag von „al6042“ vom 26. Januar 2017, 21:51

Wieso ID 18?

Auf meinem ehemaligen HP 8470p war ein IDT AudioCodec verbaut, der einwandfrei mit ID 12 lief.