

Erledigt

## Asus A55V installation 10.12.3

Beitrag von „the\_viking90“ vom 27. Januar 2017, 20:56

Ich versuche es mir immer wieder in Erinnerung zu rufen das ich auch die korrekten Einträge mache. Aber wenn ich ARPT in MaciASL eingebe sollte das richtige kommen.

[@al6042](#)

also ich hab jetzt die Änderungen in der DSDT und in Clover gemacht, jedoch läuft es immer noch nicht.

Vielleicht hab ich etwas übersehen?

Der Hex Eintrag in Graphics hat ebenso nichts geändert, Kamera & Touchpad arbeiten wieder.

verbaut wurde folgende:

<http://www.ebay.de/itm/1421629...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT>

[@griven](#) [@al6042](#)

[It dieser Seite gibt es für manche MB Modelle auch ne whitelist der brcm4360. Liegt da der Hund begraben?](#)

<http://forum.osxlatitude.com/i...r-unsupported-mac-models/>