

Erledigt

Hackintosh Sierra Grafikarte funktioniert nicht !

Beitrag von „MacGrummel“ vom 28. Januar 2017, 10:35

Von Haus aus wird die 280x meist mit dem Futomaki-Framebuffer gestartet, aber zumindest bei meinen ging dann einer der mDP-Anschlüsse nicht richtig, also hab ich da den Hamachi eingetragen - und jetzt läuft alles wie es soll. Das kannst Du auch im Systembericht unter: Über diesen Mac/Systembericht/Hardware/PCI/AMD Radeon... nachsehen, mit was er fährt. Die beiden Framebuffer sind für die gleichen Ports, also DVI & 2x DP & HDMI, aber in anderer Reihenfolge..