

VIA VT2020/2021 (Z77X-D3H) mit DSDT Patch

Beitrag von „DerAmino“ vom 30. Januar 2017, 16:55

Was funktioniert:

- Ausgang grün
- Ausgang schwarz

Als ich den Kopfhörer in den blauen Eingang eingesteckt habe, wurde aus dem 3. Line-Out-Eintrag plötzlich "Kopfhörer", es kam aber kein Ton.

Mikrofon (pink) kann ich nicht bislang testen. SPDIF wird angezeigt, hier kann ich aber auch kein Gerät anschließen.

Edit: Bei Benutzung der DSDT habe ich jedoch jetzt das Problem, dass wenn ich aus dem Ruhezustand aufwache, das System wieder komplett bootet, sprich macOS unvorhergesehen crasht und nicht wieder aufwacht.

Es reagiert zwar auf den Input, sprich Tastenschlag oder Mausklick, aber danach wacht Sierra nicht wieder auf, sondern das System bootet komplett von vorn. Zuvor hat es einwandfrei funktioniert, wird wahrscheinlich an der DSDT liegen, oder nicht?