

Save The Date, der nächste NRW Stammtisch steht vor der Tür

Beitrag von „griven“ vom 29. Januar 2017, 02:20

Das T61 hat ja noch ein klassisches Bios und kein UEFI da lässt sich das ModBios einfach so flashen (braucht halt einen DOS Bootstick und das Utility) PM Patch ist in dem Fall natürlich auch nicht nötig. Das T61 hat eine WLAN Karte aus dem Bestand von [@Sascha 77](#) verpasst bekommen (Atheros). Beim HP ist auch eine Karte von [@Sascha 77](#) reingekommen die allerdings hatte der Besitzer schon vorher bei Saschas Rebrand Service geordert und im Gepäck (mir fällt auf das ich seinen NICK gar nicht weiß oO)...

Ansonsten ist halt einfach auch viel gequatsch und gelacht worden. Gerade der Austausch untereinander ist es ja was die Stammtische ausmacht 😄