

Erledigt

## Mac Pro 2.1: fehlende AirPort-Karte nachgerüstet

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 29. Januar 2017, 09:05

@ DaTec:

Danke für's Raussuchen und Bebildern. 😊

Die BT-Karte war ja klar, weil schon vorhanden.

Mit den Angaben auf der WLAN-Karte kam ich leider nicht weiter, da Gurgeln kein Suchergebnis brachte.

@ yoyo268:

Dass ein Anschluß bei nur 2 Kontakten an der WLAN-Karte wegfällt, hatte ich auch in einem Video-Clip gehört. Allerdings sagte der Autor dort auch, dass der vorhandene BT-Kontakt abgezogen und statt dessen Kabel **1** aufgelegt werden sollte (kann jetzt auch 2 gewesen sein - bin nicht mehr sicher, weil ich so viel abgeschaut/-gehört habe). Erscheint mir wenig schlüssig, zumal ja die schwarzen Kabel-Bezeichner vom Hersteller stammen und die BT-Karte mit ihrem Kabel **BT** auch funktioniert.

Gruß

LOM