

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „griven“ vom 29. Januar 2017, 10:37

Das SMBIOS ist okay. Hast Du die FakeSMC nebst Ihren Sensoren doppelt im System zum Beispiel einmal unter /S/L/E und dann noch mal auf der EFI im Clover Ordner? Eine der Meldungen in der Kernelpanik sagt ziemlich genau das aus sprich er beschwert sich das er FakeSMC nicht haben möchte weil er sie schon hat...