

Beitrag von "mhaeuser" vom 29. Januar 2017, 14:18

Zitat von JoeHidden

"Devices/USB/FixOwnership=true" wäre entscheidend. Ich hatte den Wert auf false, da im Clover Wiki dazu steht "This fix is not relevant for UEFI booting.". Er meinte dazu, die Angabe im Clover Wiki stimmt nicht.

"Fix Ownership" is quasi ein Clover-seitiges "EHCI/XHCI Handoff".

Hatte nicht den Nerv, mir den ganzen Thread durchzulesen, werd' ich aber vielleicht heute Abend machen... mit ACPI kann ich wenig helfen, aber vielleicht fällt mir irgendwas auf. Mal RehabMan angeschrieben?