

Erledigt

Mac Pro 2.1: fehlende AirPort-Karte nachgerüstet

Beitrag von „yoyo268“ vom 29. Januar 2017, 15:27

Hallo!

Ist doch richtig die Karte!

Zu der Zeit hatten die Karten mit der N-Technik 3 Anschlüsse und die G-Technik = 2 Anschlüsse. Und dann sind alle Antennen belegt. So wie ich das auf den Bildern sah sind doch insgesamt 4 Antennen verbaut: 1-3 Wlan & die 4. Antenne ist doch mit BT beschriftet. Und die Blauzahn-Karte ist doch eh verbaut und angeschlossen.

Also ist es richtig was LuckyOldMan sich raus gesucht hat 😊

Ergo weiter so!