

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „macmac512“ vom 29. Januar 2017, 22:19

Hi,

ich habe ein Problem mit der Amazon Karte mit meinem optiplex, nachdem mein bequiet Netzteil im skylake Rechner wohl abgeschmiert ist, habe ich die Karte mal im optiplex verbaut und dieser startet nicht mehr. Clover wird geladen, aber anschließen schwarz. Wenn die Karte draußen ist, funktioniert alles. SMBIOS ist ein 10,2 iMac, da es ja noch ein uralter (core2 Quad Q9500) CPU ist.

Hat jemand vielleicht einen Tipp?