

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „macmac512“ vom 29. Januar 2017, 22:51

Hi, das klingt sehr suboptimal. 🤔

Mein Netzteil klickt nur noch und startet nicht mehr. Sowohl am Skylake als auch beim Optiplex ist nichts mehr zu machen. Kurzschließen von PS_ON und Masse lässt es auch nicht starten. Wer weiß was damit los ist. Serviceanfrage ist jedenfalls gestellt.

Das mit der WLAN Karte klingt natürlich richtig doof. Hoffe, dass es wenigstens "nur" diese Karte ist und nicht noch das Mainboard oder Grafikkarte usw.

Was genau meinst du denn mit Spezialwerkzeug und was könnte man ggf. noch probieren? Die Dioden etc. sehen noch alle okay aus. Unter die Abdeckung der Karte an sich wollte ich jetzt aber nicht nachgucken.

Am SMBIOS kann es eigentlich nicht liegen oder?

Wie gesagt, es ist eine BCM943602CS.