

Erledigt

Intel NUC DC3217BY HDMI-Sound

Beitrag von „Patricksworld“ vom 31. Januar 2017, 20:29

Hallo,

ich bin gerade dabei endlich mal meine Hacki's richtig zum laufen zu bringen.

Hier geht es mir um den Intel NUC DC3217BY



SPECS:

- i3-3217U Intel HD4000 Grafik
- Kingston 120GB mSATA SSD; 2x2GB RAM
- Wifi: Broadcom BCM94352HMB 802.11ac 867Mbps BT 4.0 DW1550

Und einen Punkt bekomme ich bei keinem wirklich hin. Nämlich HDMI Sound. Bei den Tomaten ist eigentlich sogar schon genau der NUC beschrieben. Allerdings wieder mit Beastern und was weiß ich.

Außerdem

benutzen die den MAC Pro 3,1 als Definition, was ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann.

Ich hatte jetzt einmal als Sysdev Macbookpro und einmal / aktuell MacMini 6,2 genommen.
Macht keinen
wirklichen Unterschied.

- **Sleep/Shutdown/Restart funktioniert**
- **USB 2.0 funktioniert. Da kein USB 3.0 vorhanden (wenigstens entspannt)**
- **Wlan / Bluetooth funktioniert**
- **HDMI / QE / CI funktioniert alles**
- **er bootet nur mit** `NullCPUPowerManagement.kext`
- ~~kein HDMI-Sound / Kein sound da es keine anderen Ausgabequellen gibt~~
- **HDMI-Sound läuft mit nem DSDT-Patch**

~~Egal was ich bisher versucht habe. Ich bin einfach zu blöd dafür. Mag mich mal jemand an die Hand nehmen und~~

~~**es mir erklären wie ich HDMI fixe? Ich brauche das ja auch für die anderen Kisten noch.**~~

Und bekomme ich den `NullCPUPowerManagement.kext` vielleicht auch noch aus der Welt geschafft?

Ich hänge euch mal den kompletten Clover Ordner an.

Vielen lieben Dank im Vorraus Jungs 😊

MFG Patrick

EDIT: Aktuell läuft El Capitan 10.11.6 mit Clover 3994