

**Erledigt**

## **Skylake im PowerMac G5**

**Beitrag von „markquark“ vom 1. Februar 2017, 09:55**

Ja das stimmt. Zwei wären besser.

Tausche erstmal die Position des Moduls. Kann sein dass du alle Slots ausprobieren musst.

Wenn dein System erkennt noch den Hersteller in dem Systembericht, dann liegt nur ein Performanceproblem nur an dem einen Modul vor. Vermute ich.