

# Sapphire R9 290 (non x) Vapor-x

Beitrag von „MacGrummel“ vom 1. Februar 2017, 16:49

Leider ist die Sapphire r9 290 Vapor-X nicht nur heftig übertaktet, sondern weicht auch erheblich vom Ur-Design der R9 280 ab, da wären es nämlich zwei Mini-Displayport, ein HDMI und ein DVI-Ausgang. Meine MSI 280er läuft genau so wie meine 280x mit dem framebuffer Hamachi völlig Problemfrei. Sie trägt eine andere ID, aber die muss man ja nichtmal eintragen: 0x679A statt 0x6798. Wenn Du die jeweils aktuelle Clover- und CloverConfigurator-Versionen benutzt, kannst Du da jetzt in einem Ausklapp-Menü auf der Graphics-Seite problemlos weitere vielleicht passende framebuffer austesten..

