

**Erledigt**

## **Audioprobleme mit PCIe MadiCard -- Clicks und Pops**

**Beitrag von „Timber“ vom 2. Februar 2017, 08:02**

Moin , ich habe den gestrigen Abend mit Testing verbracht ....

Es ist so , dass ich anscheinend nicht beide Karten ( Madi und DSP ) zusammen laufen lassen kann.

Habe ich die MADI-Card alleine ohne die UAD2-DSP laufen, ist die Wiedergabe störungsfrei .

Baue ich die UAD2 ein , dann habe ich clicks/pops bzw Verzerrungen bei der Wiedergabe.

Teilweise ( kommt auf den PCIe-Slot an ) erkennt er die DSP-Card auch überhaupt nicht . Dann ist die Wiedergabe auch störungsfrei.

In anderen Slots , in denen die DSPCard dann auch läuft , ist die Wiedergabe dann nicht OK .

Das ganze ist mir ein absolutes Rätsel . 😞

MfG

Timber