

Erledigt

GA-X99-GAMING 5P Installationsprobleme Teil 2

Beitrag von „DaTec“ vom 2. Februar 2017, 15:47

Also mit der Konstellation in deinem drivers64UEFI Ordner wirst du kein X99 Chipsatz Board zum laufen bekommen.

Schmeiße die beiden OSX Aptios raus und füge die aus von mir ein !