

Erledigt

Neustart/Ausschalten Probleme + onboard Lan nicht "builtin" (Appstore Verifizierung)

Beitrag von „griven“ vom 2. Februar 2017, 20:34

Leider passiert es bei den Realtek Lan Controllern oft das man sich auf den Kopf und wieder auf die Beine stellen kann und das BuildIn Property trotzdem nicht übernommen wird. Man kann das umschiffen indem man den Realtek an EN1 lässt und zusätzlich mit dem NullEthernet.kext ein LAN Device simuliert das dann als EN0 und BuildIn fungiert. Habe ich bei Rechnern mit Realtek Lan schon öfter erfolgreich so umgesetzt.