

Anleitung: UMTS Karte HP un2340 / miniPCI-E un2430 (Gobi3000) unter 10.11.4

Beitrag von „Metalhead“ vom 5. Februar 2017, 14:43

Ja hatte ich gemacht, hat auch mehr oder weniger geklappt. Hat sich kurz verbunden und dann wieder getrennt was aber auch an der SIM Karte liegen könnte.

Im moment versuche ich die andere Karte die 42mb/s schafft ans Rennen zu kriegen. Unter WIN gehen beide nicht da die Treiber an HP bzw. Dell Geräte gebunden sind. Ein Test mit der 4G Karte mit UbutuLive war top, Karte wurde sofort erkannt und auch eine Verbindung konnte erfolgreich gestartet werden (DL bis 23 Mbit/s, UI bis 4 Mbit/s).

Wäre super wenn ich die 4G Karte auch mit EC bzw. Sierra ans Rennen kriegen würde. Doch vorher werde ich mit dem W510 nochmal ganz von vorne beginnen damit es perfekt wird. Gibt doch ein paar größere Baustellen wie die AR9380 die nicht wirklich will wie auch Dell 5570 4G, USB etc.

Aber dafür gibt es dann nen eigenen Beitrag