## OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen [1. Beitrag beachten!]

Beitrag von "Fredde2209" vom 5. Februar 2017, 15:30

Bitteschön... Die Defaults.plist ist jetzt nicht angepasst, weshalb ich dir empfehle, eine eigene zu erstellen und von der EFI Partition zu laden. Die, die in deinem ROM ist, habe ich dir mal auch noch angehangen. Außerdem kannst du mal diese DSDT.aml probieren. Leider ließ sie sich gerade nicht ins Bios mit einbauer. Ansonsten ist in deinem ROM IntelMausiEthernet, AppleALC, FakeSMC, CPU, ACPI und LPC Sensors. Wenn du noch Shiki brauchst, könnte ich den auch noch einbauen

EDIT: Ahh, hier wäre noch ein ROM ( -2 Version) mit HermitShell, Extfs, GPUSensors und Shiki noch drin Auch die DSDT ging jetzt komischerweise rein. Keine Ahnung woran das gerade lag