

**Erledigt**

## **ML und die Auswurf Taste**

**Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 3. August 2012, 07:10**

wenn du die AppleAHCIPort.kext und IOAHCIFamily.kext aus 10.7.4 installierst ist alles wieder gut und die Originale Taste auf der Alu Tastatur funktioniert wieder. Da ist nichts dabei.