

Erledigt

ASUS Z9PE-D8 WS / 2x Intel Xeon E5-2696V2 / 128GB / Nvidia Titan Black

Beitrag von „DaTec“ vom 9. Februar 2017, 23:03

Die X99 und Speedstep Probleme treten aber mehr mit der neunten Clover Version 3998 auf!
Meine frage ist da ich aktuell selbst an einem 28Kern System mit zwei Xeon Arbeite was hast du mit der
VoodooTCSync.kext gemacht welchen Wert hast du eingetragen ?