

AMD RX 490 und RX 480

Beitrag von „Alerich“ vom 10. Februar 2017, 12:14

[Zitat von kuckkuck](#)

Check doch mal alle Sensoren und Temperaturen ob die dir normal erscheinen 😊

Da ist alles wie immer, geht nach dem BIOS-Reset auch wieder. Aber so ganz verstehe ich das Ganze nicht.

[Zitat von schluden](#)

Also das klingt doch eher nach einem Hardwarefehler.

Wohnst du vielleicht in der Nähe von jemanden der auch eine RX 480 hat?

Ich wohne im PLZ Gebiet 048xx

Leider nicht. Danke für das Angebot, aber das ist recht weit zur Ostsee, oder? 😊

Ich habe jetzt mit den modifizierten kexts und Inject ATI + Intel etwas Grafikbeschleunigung durch die interne GPU. Warum auch immer. Die RX wirft währenddessen gar kein Bild aus (unter OS X & Win 10).

Könnte jemand sich die kexts mal ansehen? Bei dem X4000 bin ich mir nicht ganz sicher...

[plist.zip](#)