

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „elmacci“ vom 10. Februar 2017, 20:42

Hi Tirom,

probiere es mal mit der angehängten AML.

Die offene DSL habe ich Dir auch einmal angehängt.

Folgendes habe ich geändert:

In meiner Datei für mein Board steht in dieser Zeile der höchste Port (SS09) mit 0x19 drin, da dies von allen aktiven USB-Ports bei meinem Board der - richtig - höchste ist 😊
"port-count", Buffer() { 0x19, 0, 0, 0}, // Highest port number is SS09 at 0x19

Bei Dir ist das Port SS06 mit der ID 0x16.

Das habe ich angepasst und nochmal compiliert.

Probiere das nun einmal aus - und wie gesagt (und auch von kuckkuck geschrieben) in Clover nur den kexttopatch-Eintrag disable, nicht die eigentliche kext löschen. Ggf. nochmal mit dem kextutility den kext-cache aktualisieren.

Sag Bescheid ob es läuft.

cheers