

# AHCIPortInjector

Beitrag von „al6042“ vom 11. Februar 2017, 15:07

Manche ältere SATA-Controller werden nicht erkannt und benötigen dafür ein wenig Unterstützung... 😊

AppleAHCIDiskDriver,  
IOAHCISerialATAPI,  
ASMedia ASM1061,  
ASMedia ASM1062,  
DH89xxCC AHCI,  
AppleSATAExpress,  
GenericAHCI,  
ICH10AHCI, ICH10RAHCI, ICH10RAID, ICH10RRRAID,  
ICH6 ESB2 AHCI, ICH6 ESB2 RAID,  
ICH7AHCI, ICH7MAHCI, ICH7MRAID, ICH7RAHCI, ICH7RRRAID,  
ICH8AHCI, ICH8MAHCI, ICH8MRAID, ICH8RAHCI, ICH8RRRAID,  
ICH9AHCI, ICH9MAHCI, ICH9MRAID, ICH9RAHCI, ICH9RRRAID,  
Intel10SeriesAHCI,  
Intel5SeriesAHCI, Intel5SeriesRAID,  
Intel6SeriesAHCI, Intel6SeriesRAID,  
Intel7SeriesAHCI, Intel7SeriesRAID,  
Intel8SeriesAHCI,  
Intel9SeriesAHCI,  
Intel10SeriesAHCI,  
IntelC600SeriesAHCI, IntelC600SeriesRAID,  
IntelLynxPointAHCI, IntelLynxPointRAID,  
IntelWellsburgAHCI, IntelWellsburgRAID,  
JMicron JMB360 AHCI, JMicron JMB360 RAID,  
JMicron JMB361 AHCI, JMicron JMB361 RAID,  
JMicron JMB362 AHCI, JMicron JMB362 RAID,  
JMicron JMB363 AHCI, JMicron JMB363 RAID,  
JMicron JMB364 AHCI,  
JMicron JMB365 AHCI,  
JMicron JMB366 AHCI, JMicron JMB366 RAID,  
JMicron JMB369 AHCI,  
JMicronAHCI,  
MCP79AHCI,  
MCP89AHCI,

Marvell 88SE9120,  
Marvell 88SE9123,  
Marvell 88SE9125,  
Marvell 88SE9128,  
Marvell 88SE9172,  
Marvell 88SE91A0,  
Marvell 88SE9230,  
Marvell 88SE9480