

Erledigt

Medion

Akoya

8610

ALC888

u.

## HDAEnabler888.kext geht, nur internes Micro nicht.

Beitrag von „theo55“ vom 11. Februar 2017, 15:59

Richtig so habe ich das auch verstanden. Natürlich habe ich alles gesichert (meist doppelt und dreifach-auch die orig. Applehda)

Was denkst du, kann man mit der Batteryanzeige ohne dsdt.aml noch was machen ? hast du noch Ideen ?

also sowie man an der ACPI was ändert ist der Ofen aus, dann kommt sofort eine Kernelpanic... gibts noch andere Wege ?

Ok will jetzt, nach schönem Kaffekränzchen mit Frau dann mal weiter testen.

### 1. Testergebnisse zur Trial-ApleALC -Made by MacPeet:

Also der Reihe nach:

FixHDA als Fix in Clover aktiv ; AppleALC erst mal nur in EC in S/L/E nicht in Clover wegen Sierra, da läuft noch Applehda mit HDAEnabler.kext

Layout-ID auf 28 in Clover eingestellt-ok; orig.Aplehda.kext in EC installiert und Cache erneuert usw. und Kextutility laufen lassen-ok

Sound geht 2 mal interne Speaker sind da, Stereo und Bassbox und funktionieren; Kopfhörer Umschaltung von Stereo Speaker auf KH **geht nicht**, kein Ton im Kopfhörer und auch **Gerät wechselt nicht in der Anzeige Ton von internen Speaker auf Kopfhörer.**

Ich habe auch alle Klinkenbuchsen kontrolliert, Kopfhörer geht nirgends. Digital-Out Lämpchen leuchtet, scheint aktiv zu sein aber nicht so wichtig

Mic intern und Line-In Buchse für extern. Micro auch inaktiv.

kannst du bitte noch mal Hand anlegen an die AppleALC. Danke