

Erledigt

Medion

Akoya

8610

ALC888

u.

## HDAEnabler888.kext geht, nur internes Micro nicht.

Beitrag von „theo55“ vom 12. Februar 2017, 16:01

Oh je Asche (viel) über mein Haupt. Ja der Theo, der immer nach Lodz (in Polen) fährt, übrigens mein Name "Theo" stammt aus dem Lied von Vicky Leandroz (70er Jahre war es ein Hit in deutschen Charts !).. "Theo wir fahrn nach Lodz"...hat sich tatsächlich da vermacht mit der Layout-ID 28 statt **richtig ist 29** und nun geht auch restlos ALLES perfekt... auch der interne Micro-TimOut bei ca. 25 Sekunden ist weg, das Micro geht nun ständig, so lange man es möchte, auch das externe Micro ist so gut.

Auch interne Stereo Speaker wird bei einstecken des Kopfhörer sofort auf Kopfhörer umgeschaltet und kommen auch Töne im Kopfhörer.

Eine Frage hätte ich noch mal zu dem einzigen Fix in der config.plist von Clover, welcher bei mir aktiv ist und zwar der "**FixHDA\_8000**"  
warum muss der aktiv sein ? ein deaktivieren erbrachte keine funktionieren des Sounds.

Bei meinem Desktop-Hacki MSI Z97 ist überhaupt kein einziger Fix aktiv in der clover config.plist und dort arbeitet der AppleALC mit Realtek ALC 892 einwandfrei. Das würde mich mal interessieren, man will ja (ich jedenfalls) immer dazu lernen.

Ich weiss gar nicht wie ich dir, hoch kompetenten Helfer, danken kann.. Geldspende möchtest du ja nicht.

Ok schreib mir mal was bitte, was es mit dem FixHDA\_8000 auf sich hat. Bis dann.

Nachtrag: Alles oben geschriebene trifft auch für Sierra 10.12.3 zu ! alles ok.