

Erledigt OSX und Broadwell-E

Beitrag von „MeO-Style“ vom 13. Februar 2017, 03:13

Mit dieser FakeCPUID "0x040672" hab ich gar keine Chance. Das System bootet nicht!

Aber ... ich hab im Bios **Speedstep ausgeschaltet** und nun **wird** mir zumindest der **passende Takt angezeigt**. Allerdings fährt er im Idle noch nicht herunter, z.B. auf 1.2 Ghz, sondern bleibt im CPU Auto Takt immer >3.6Ghz. Manuell kann ich den Wert nun fest vergeben. Jede Änderung wird endlich im Intel Power Gadget übernommen und macht sich auch direkt in geekbench deutlich bemerkbar.

Spoiler anzeigen

Also, bleiben wir dran...