

Erledigt

Der Bau eines neuen Hackintosh

Beitrag von „homead“ vom 13. Februar 2017, 15:34

Hallo Yassine,

vielen dank für deine Info, ja mit der M2 soll es wohl Probleme geben wobei ich auch etwas gefunden habe das es eine Kext Datei gibt für clover womit bei der Installation von Sierra die M2 dann doch erkannt wird hast du das auch genutzt?

Mfg
homead