

**Erledigt**

## **Lenovo Yoga 900**

**Beitrag von „OliverZ“ vom 13. Februar 2017, 20:32**

In dem Screenshot, das Du gepostet hat, steht bei Bootmode UEFI.

Die Bootreihenfolge ist allerdings so eingestellt, dass zuerst im UEFI-Modus von der eingebauten SSD gebootet wird. Du musst da den USB-Installerstick an die 1. Stelle setzen. Dazu gibt es die Tasten Fn+F5/F6. Geht mit den Cursortasten auf die eingebaute SSD. Sie leuchtet dann weiss auf und mit den oben genannten Tasten kannst Du die SSD an die letzte Stelle reihen und den Usb-Installationsstick an die 1. Stelle setzen. Dann neu starten und der Bootvorgang sollte jetzt vom Installerstick und nicht mehr von der eingebauten SSD starten.

Verwende anfänglich nur die beiden Standardkexte FakeSMC.kext und NullCPUPowermanagement.kext und schließe eine USB-Tastatur und eine kabelgebundene Maus an.

Der Installerstick muss dafür für den UEFI-Boot-Modus konfiguriert sein. Dann sollte auch der Brotvorgang bis zur Auswahl des Installationsmediums problemlos durchlaufen. Erst danach kommen die Optimierung der config.plist, Patches und weitere Kexte zur Installation dran.

Ich hoffe, das war jetzt klar verständlich.