

Erledigt

[Gelöst] [GA Z170X Gaming 3 EU] Erhebliche Performanceprobleme // Kein Abspielen von YouTube Videos nach X Stunden möglich

Beitrag von „ralf.“ vom 14. Februar 2017, 08:31

Das Programm packt ja den Kernel in die Datei prelinkedkernel. Und dazu noch alle Kexte aus /Library/Extensions und Teilweise aus /System/Library/Extensions (Bei älteren OS nicht prelinkedkernel sondern die Datei kernelcache Kext Utility erneuert beide)

"Grafik-Glitches" können auch davon stammen wenn die HD530 im Bios enabled ist. Oder wenn [DVMT](#) nicht optimla eingestellt ist. AM besten [DVMT](#) auf 64m der zweite [DVMT](#)-Wert auf max An die Einstellung kommt man wenn man die HD530 auf initial Display stellt.