

Erledigt

macOS Sierra R9 390 SMBIOS & VBIOS Experten gesucht

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 14. Februar 2017, 16:22

Ich glaube mich zu erinnern, dass [@klein2](#) ein MSI-Board hatte, mit dem es Probleme gab.

[@Famouz](#) Bootest du mal bitte mit dem USB-Stick ins BS, mountest die EFI des USB-Sticks, klappst die Verzeichnisse aus und machst einen Screenshot.

Ein weiterer Screenshot vom Terminal-Befehl "diskutil list" wäre auch noch hilfreich.