

Erledigt

Probleme beim Neuaufsetzen mit ccc

Beitrag von „harrald“ vom 15. Februar 2017, 14:03

so der treiber ist ausgetauscht, allerdings hab ich jetzt keinen sound mehr, gibt es einen treiber für das z7 mit 1155er sockel den ich benutzen kann?