

Erledigt

macOS Sierra R9 390 SMBIOS & VBIOS Experten gesucht

Beitrag von „griven“ vom 15. Februar 2017, 17:17

Wenn man eine Helper Karte hat egal ob OS-X kompatibel oder nicht muss man nichts umschalten und auch nichts flashen. Die R9 kann in dem Fall bleiben wie sie ist solange die andere Karte im Bios als erste initialisiert wird. Die Geschichte mit dem VBios dient dazu in einem Setup ohne Helper Karte das Initialisieren der R9 zu unterbinden und somit OS-X diese Aufgabe zu Teil werden zu lassen. Wenn eine von den drei Karten egal ob OS-X tauglich oder nicht in die Mühle passt dann rein damit und los geht´s in wie weit das Bios die initialisiert ohne das ein Screen dran hängt kann ich nicht sagen. Die GT210 habe ich ins Feld geführt weil es die eben einfach wirklich für einen Schmalen Taler zu kaufen gibt...