

Erledigt

Erster Boot nach Installation = Stuck

Beitrag von „ralf.“ vom 15. Februar 2017, 22:37

Die RX 460 braucht vielleicht eine Grafik die in MacOS funzt. [@Fredde2209](#) hat ja eine.

Die HD2500 ist ja nicht kompatibel

Ich würde auf die 3770K warten. Mit der sollte es besser laufen.