

Erledigt

Boot Problem mit 2 Monitoren

Beitrag von „griven“ vom 15. Februar 2017, 23:28

Es ist oft so das die DVI und HDMI Ports auf den Karten gekoppelt sind bzw. sich zumindest ein DVI und der HDMI Port den selben Ausgang teilen in den Fällen kommt es zu dem genannten Verhalten. Es wäre am einfachsten einen DP zu HDMI Adapter zu kaufen und einen Monitor mittels Displayport zu HDMI Adapter an den Displayport der Karte zu hängen und den anderen eben an den DVI oder HDMI Port und dann sollte es eigentlich auch laufen.