

Erledigt

## Erster Boot nach Installation = Stuck

Beitrag von „ralf.“ vom 16. Februar 2017, 09:06

Ist das eigentlich eine RX 460 mit Stromanschluß? Typ: 11257-11-20G ist eine ohne Stromanschluß <75Watt.

Die andere 4GB-Karten sind mit und <150Watt.

Im T.Forum schrieb einer, dass die mit Stromanschluß nicht gehen würden. Ein anderer schrieb, dass die mit 2GB...