

Erledigt

Sierra Azurewave AW-CE123H BCM94352HMB

Beitrag von „Macuser007“ vom 16. Februar 2017, 09:41

Hallo,

bei mir hatte ich das gleiche Problem bekommen,

aber das problrm wurde behoben in dem ich die Kexts (IO8021Familykext und IO80211FamilyV2.kext) neu aufgespielt habe .

Ich bin kein Experte aber ich versuche bei doing zu lernen.

ich hoffe, ich könnte Dir helfen. aber das wichtigste ist dass die karte in 2,4GHz und 5 GHz läuft. bei mir zu mindest:-)