

Erledigt

## OSX und Broadwell-E

Beitrag von „griven“ vom 18. Februar 2017, 01:32

Naja da sowohl iSTAT Menu als auch der HWMonitor und diverse andere Monitoring Tools auf die CPUSensor.kext aus dem HWSensors Paket zurückgreifen können die eben alle samt nichts anzeigen da einfach der CPUSensor mit dem Prozessor nichts anfangen kann. Ich würde das als ein reines Luxusproblem abtun und darauf warten das die Sensoren irgendwann angepasst werden. Solange das PowerGadget beweist das es stept wie gewünscht ist doch alles toll 😄