

Erledigt

Gigabyte GA-B85M-D3H Probleme mit Gigabyte 1050 TI Low Profile

Beitrag von „jens1976“ vom 18. Februar 2017, 14:50

Hallo, vielen Dank erstmal noch für die Hilfe, das ich Sierra überhaupt zum installieren bekommen habe. Allerdings hab ich noch ein paar Probleme alles zur Mitarbeit zu bewegen.

Ich hatte einen originalen Installstick mit OS X 10.12.2 zur Installation benutzt. Den nicht vorhandenen Netzwerktreiber hatte ich mir aus dem INet besorgt, die Kext auf die EFI-Partition gepackt. Lief auch soweit. Nur nach dem Update auf 10.12.3 wird der Kext wohl nicht mehr geladen, ich habe keine Netzwerkkarte mehr ?

Ich hatte noch ne NVidia 750 Ti im Schrank liegen, also Web-Driver installiert und heruntergefahren. Die 750er Karte eingebaut und im EFI die interne Karte deaktiviert. HDMI-Kabel an die 750 und booten lassen... Und wie Sie sehen, sehen Sie nix...

Umgestellt auf die interne Grafik und siehe da, es werde Licht. Die NVidia wird aber erkannt und mit 2GB angezeigt. Weiterhin habe ich festgestellt, das USB3.0 nich mag.

Sorry, wenn ich ziemlich viele Fragen stell, bin noch relativ neu bei der Sache...