

**Erledigt**

## **Der Bau eines neuen Hackintosh**

**Beitrag von „homead“ vom 19. Februar 2017, 15:15**

Hallo Zusammen,

ich habe nun Sierra 10.12 installiert bekommen und hatte die komplette EFI Config von einem Lauffähigen System von einem User hier vom Board übernommen der eine fast ähnliche Konfiguration hat. Nun habe ich aber das Bios Upgedatet von F4 auf F20 und seit dem kommt der Clover Bootloader leider überhaupt nicht mehr. Sowie wenn ich Windows Installieren möchte als Dual Boot System auf der normalen SSD wird immer angezeigt das Windows sich auf der Partition nicht installieren lässt, kann mir dabei jemand helfen bin schon am verzweifeln da ich schon mehrfach neu Installiert habe und nicht mehr weiter komme.

Mit freundlichen Grüßen.

homead