

Erledigt

Probleme mit ASROCK H61M U3S3

Beitrag von „al6042“ vom 19. Februar 2017, 15:23

Dem SandyBridge ist es Wurscht, ob er per Legacy oder als UEFI angesprochen wird. das Board muss mitspielen, was es laut specs ja auch tun sollte.