

Erledigt

XFx 7970 unter Sierra kein Bild

Beitrag von „griven“ vom 19. Februar 2017, 15:37

Bekommt man sicher auch selbst hin wobei da die Frage ist was an dem Bios verändert wurde um das zu erreichen. Es kann schon sein das es die HD7950 von diversen Herstellern auch in einer MAC Version gab/gibt wenn dem so ist wird hier einfach das Bios der MAC Karte geflashed worden sein was aber dann auch bedeutet das die Karte auf dem Bios Level und/oder in Windows nichts mehr anzeigt da sie vom UEFI des Rechners nicht mehr initialisiert werden kann. Man kann ähnliches erreichen indem man das Bios der Karte so verändert das sie im UEFI nicht initialisiert wird (hier werden oft einfach die Device ID's so verändert das sie nicht mehr zur Karte passen). Karten, die auf diese Weise verändert werden sind meist eher für den Einsatz im echten MacPro gedacht also im Grunde genau das Gegenteil von dem was wir versuchen. Hier wird eine PC Karte Mac tauglich gemacht 😊