

Erledigt

USB 3.0 Ports: Funktionieren 'manchmal' nicht?

Beitrag von „Metalhead“ vom 21. Februar 2017, 13:24

Ist wirklich blöd das der unter EC nicht mehr will. Hab es unter Yosemite versucht und da lief er sofort mit dem Generic kext.

Bin zum Glück ja nicht auf USB3 Ports angewiesen, die beiden USB2 Ports laufen ja und reichen mir vollkommen. Wichtiger ist mir das die WWan Karte und der restliche interne USB Kram läuft. Kann also wählen, Yosemite und USB3 aber kein WWan, oder EC und kein USB3 aber dafür WWan.