

Erledigt

Sierra Intel Xeon E3 SMBIOS und FRONT USB

Beitrag von „rocketb“ vom 21. Februar 2017, 14:58

Hallo ihr lieben 😊

Ich habe jetzt mein System komplett neu aufgesetzt und Windoof verbannt! Installation lief wie davor wie in einem Bilderbuch. Alles läuft. Ich habe nur eine Frage, aktuell habe ich Standart eingestellt SMBIOS iMac 14,1. Ich habe allerdings gelesen, das MacPro3.1 die bessere lösung sein sollte. Allein weil ich einen Intel Xeon E3 benutze. Dieser wird mir allerdings als i7 angezeigt.

Ist diese einstellung zu empfehlen oder eher nicht?

Desweiteren habe ich ein Problem mit meinen FRONT USB 3.0 anschlüssen. Diese funktionieren zwar. habe abernach 5 Sekunden aussetzer. Woran könnte dies liegen? Habe aktuell im Kext ordner die USBInject kext und in der Config.plist ist bis auf das SMBIOS und Nvidia graka nichts eingestellt.

Hoffe auf hilfe 😊

Liebe Grüße aus München