

Erledigt

Sierra Intel Xeon E3 SMBIOS und FRONT USB

Beitrag von „crusadegt“ vom 21. Februar 2017, 17:38

Hmm.. also der richtige Kext wird scheinbar geladen...
Hast du mal die USB Anschlüsse am Mainboard überprüft?
Wieviel Watt hat dein Netzteil?