

## **Erledigt** Dell Optiplex 760 - Sierra

**Beitrag von „Barth1998“ vom 21. Februar 2017, 19:04**

mit der 2 Festplatte habe ich ziemlich gut gelöst

hinter den dvd Laufwerk liegt eine kleine laptop ssd platte Strom bekommt die von ein x y kabel

mein Mainboard hat nur 2 sata Anschlüsse.

die grafik ist passiv gekühlt ohne Lüfter  
cüü Lüfter dreht sich werde mal das we aber denn zerlegen und mal kühl paste erneuern.

leider ist mir die letzte nacht die lan büchse abgeraucht ersatz war schnell da via wlan stick

wo bekomme ich solche mini Lüfter her für hinten

hier noch 3 bilder von der aktuellen verkablung