

Erledigt

iGPU bei gleichzeitig installierter GTX 1060 und Anfrage "Hilfe vor Ort"

Beitrag von „ralf.“ vom 22. Februar 2017, 16:52

Bei mir funktioniert das mit ner HD530 und Pascal.

Vielleicht solltest du die Pascal erst mal ausbauen. Damit die als Fehlerquelle entfällt.

Intel Inject

ig-platform-id: 0x0166000A

Unter ACPI

FixDisplay