

Erledigt

Ozmosis MSi Z97 Gaming 3 Bootprobleme

Beitrag von „al6042“ vom 22. Februar 2017, 19:15

Ich gehe mal davon aus, dass die Defaults.plist im OZM Rom den DisableNvidialInject nicht aktiv hat und somit die Karte nicht genutzt werden kann.

Die 960er sollte ohne NvidialInject auskommen können.

Das heisst:

Gehe doch mal in die Ozmosis Shell und gib dort folgenden Befehl ein:

Code

1. `setvar -guid 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101 DisableNvidialInjection =01`

Danach machst du einfach einen Reboot, ohne NVRAM Reset, und startest die Installation erneut.