

Erledigt

HP ProBook 640 G1 mit Clover scheitert nach dem ersten Boot, Screen schwarz

Beitrag von „BaKo219“ vom 23. Februar 2017, 09:54

Installationsmedium von El Capitan habe ich leider nicht mehr. Nur Sierra.
Deine BIOS-Einstellungen habe ich nochmal geprüft und umgesetzt. Fehler besteht weiterhin.
Deine Anleitung finde ich allerdings nicht, hast du einen Direktlink?