

Erledigt

macOS 10.12 Sierra auf Lenovo T530 Grafik & CPU Probleme

Beitrag von „sksh“ vom 23. Februar 2017, 22:04

Danke [@griven](#) probiere ich gleich mal aus.

So der CMOS reset passiert nicht mehr (danke null) und BT hat auch gleich beim ersten Versuch funktioniert, allerdings fährt "der Gerät" nicht runter sondern rebootet nur. Einmal ist er gerade eben aus geblieben aber sonst nie. Hat das was mit [BIOS Settings](#) zu tun, bei manchen hat geholfen Wake-On-LAN auf disabled zu stellen, hab ich schon gemacht bringt nix...

Hast du oder jemand anders noch eine Idee?

EDIT: [@griven](#) Ein paar Stunden hat alles mit deiner neuen DSDT super funktioniert, aber dann hat der Laptop total angefangen zu spinnen  :

Ist einfach aus dem Sleep aufgewacht, die LEDs am Laptop haben nicht mehr richtig funktioniert, manchmal macht der statt sleep einen Neustart mit CMOS reset, sogar eine Neuinstallation von macOS hat nichts gebracht, das finde ich sehr merkwürdig, hat jemand eine Idee?